

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО Г. НАХОДКЕ-
ФИЛИАЛ ФГКУ «УВО ВНГ РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ»
г. Находка, Находкинский проспект, 8 тел. 74-31-16

Акт обследования объекта

г. Находка
(наименование населенного пункта)

«15» июля 2022 г.

Комиссия в составе:

представителя образовательного учреждения: МАОУ «СОШ № 23» НГО

И. О. директор Бендов И. В.

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»): ст. инспектора ГОООПОО
ОВО по г. Находке – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю».
капитана полиции Е.Л. Горовой.

(должность представителя и наименование ОВО)

произвела обследование образовательного учреждения (далее «Объект»):
помещение школы МАОУ «СОШ № 23» НГО

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Находка, ул. Мичурина, д. 12а

(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализации (далее КТС)

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО ОВО по г. Находке – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Приморскому краю», договор № 93 от 10.01.2022

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта: объект трехэтажное здание капитального строения.
Здание огорожено металлическим ограждением из секций. Секции закреплены на
стальные опоры с железобетонным фундаментом. Ворота распашные (3 шт.) с замками
навесного типа и пять калиток, закрывающиеся на замок навесного типа каждая.

В здании расположены: актовый, спортивный залы, мастерские, столовая с
кухней и подсобными помещениями, учебные и административные кабинеты. В
наличии подвал, и чердак.

Инженерно-техническая укрепленность: на объекте два основных входа – которые
имеют распашные металлические противопожарными двери, с установленными
доводчиками, оборудованные врезными замками.

Запасных выходов шесть, которые имеют металлические противопожарные
двери с врезными замками. Вход в подвал огорожен решеткой с навесным замком на
двери. Выходы на чердак осуществляются изнутри здания, оснащены
противопожарными люками.

Оконные проемы металлопластиковые со стеклопакетами стандартного
исполнения, оснащены запорными механизмами.

Выходы на чердак осуществляются изнутри здания. Чердачные выходы
оснащены противопожарными люками.

На объекте имеются средства первичного пожаротушения.

Охрана объекта осуществляется ООО «КТС Охрана» с охранниками

с 8:00 до 20:00 радиодиспетчер, в ночь штатной охраны и выходы на
Паспорт антитеррористической защищённости утвержден в 2020 году.

Видеонаблюдение 11 камер наружного и 10 камер внутреннего видеонаблюдения

освещение территории по периметру - отсутствует

средства оповещения и управления эвакуацией - отсутствует

Мероприятия по осуществлению контрольно-пропускного режима цельтесь,
ручной выбор искателя в себя.

Обследованием установлено:

оконечное устройство установлено на 1 эт. при входе
КТС стационарная установлена на 1 эт.
КТС носимая находится 1 у охраны, 1 у сторожа
на момент проверки КТС находится в исправном состоянии.

В целях предупреждения краж материальных ценностей, и обеспечения личной безопасности работников объектов необходимо:

1. Не разглашать посторонним лицам правила пользования тревожной сигнализацией.
2. Строго соблюдать правила эксплуатации тревожной сигнализации, не вносить изменения в схему блокировки. Своевременно сообщать «Охране» о возникших неисправностях.
3. Проверять работоспособность КТС не реже одного раза в неделю совместно с ПЦН ОВО.

В целях комплексной антитеррористической защищённости объекта ОВО по г. Находка рекомендует:

~~Исполнить мероприятия согласно плану мероприятий~~
~~на объекте~~
Внимательно следить на объекте и перед
лицом и перед зрителем в виде при
обнаружении сообщать в полицию

Представитель образовательного учреждения: Белов Д.В.



М.П.

представитель вневедомственной охраны: _____

капитан полиции Е. Л. Гороя